



# 灯油ホームタンク清掃 予約受付開始しました

灯油ホームタンクの汚れを

**キレイ** にしませんか？

長年使い続けた灯油タンク内は  
水・鉄サビ・ゴミ・ヘドロなどで汚れています

- ストーブがすぐに消える
- ストーブが点火しにくい
- 暖房機器の不完全燃焼
- タンクからの灯油流出の危険

など、機器にも大きな悪影響を及ぼします

タンクゲージにヒビがあると、タンク内への水の浸入の原因となってしまいます。



古いフィルターは、目詰まりの原因です。目詰まりすると、灯油の流れが悪くなってしまいます。



ホームタンククリーニング基本料金 **¥6,500**～(消費税別)

※不具合部品の交換、修理等は別途加算となります。

予約をご希望のお客様は、当社までご連絡ください。

灯油ストーブは 使用シーズンが終わったら、翌シーズンまでの期間中に **点検・整備・修理** をご検討ください。

以下の様な症状はメンテナンスのサインです。



- ◆ 円筒ガラスがくもるようになった
- ◆ 炎の燃えが悪くなった 点火が遅くなった
- ◆ 暖房・床暖が以前に比べて暖まり難くなった
- ◆ 灯油使用量が多くなった気がする
- ◆ 灯油臭い、音が少しおかしい気がする

心当たりがあれば点検・分解整備・修理をお勧めします。動作不良・故障などが原因となり 一酸化炭素中毒や火災につながる恐れがあります。

予約をご希望のお客様は、当社までご連絡ください。

ストーブ分解整備 基本料金(消費税別)

取扱いメーカー：サンポット(長府) / コロナ / ノーリツ

型 式	基本料金(消費税別)
丸型・角型石油ストーブ	¥19,000～
壁置ストーブ	¥20,000～
壁置温風ストーブ	¥24,000～
ポット式FFストーブ 小型	¥22,000～
ポット式FFストーブ 中型	¥24,000～
床暖房内蔵型ストーブ	¥30,000～
床暖房内蔵型ストーブ(ツイン)	¥47,000～

※部品の交換、修理、不凍液交換などは別途加算料金となります。